

新潟西海岸の安全利用点検終了

～安全利用点検の結果と対応について～

□ 主な点検場所

点検場所	所在地	点検日	点検結果
新潟西海岸 (日和山浜)	新潟市中央区 西船見町	7/6	危険箇所は発見されませんでした。

点検結果と対応の詳細は、

北陸地方整備局ホームページ <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/infocheck/> でもご覧頂けます。

新潟西海岸では広い砂浜が広がっており、突堤は市民の皆様に開放していますので、利用者の視点で点検を行いました。これらの施設を安全に利用できるよう、今後も安全対策に取り組んでいきます。

また、新潟海上保安部と合同で水難事故を防止する啓発活動も実施しました。安全に留意し、海のレジャーをお楽しみください。

～新潟西海岸利用に対する注意点～

今回の点検で危険性が確認されなかった箇所でも、気象条件の変化により状況は日々変化します。自然の危険性を理解した無理のない行動をお願いします。特に、突堤については開放期間中でも波が高い、風が強い場合がありますので十分注意してください。



同時発表記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
新潟市政記者クラブ
専門紙

問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局
新潟港湾・空港整備事務所
おくだ さとし
海岸課長 奥田 聡
TEL 025-222-6111
FAX 025-227-1344

新潟海上保安部
交通課長
かわうち や のりゆき
川内谷 紀行
TEL 025-244-1008
FAX 025-248-1006